

Gigabyte Z390 I Aorus Wifi Pro i5 8500k Ventura install opencore-bluetooth problem

Beitrag von „Hecatomb“ vom 13. Juni 2023, 22:10

<https://github.com/acidanthera...tchRAM/releases/tag/2.6.7> bluetoolfixup, die neue Version von bluetoolfixup.kext sollte das Problem mit bluetooth glaub beseitigen