

Z390 I Aorus Pro Wifi (Monterey): Probleme mit DP / Freezes / Neustarts

Beitrag von „DarkAngel77“ vom 15. Juni 2023, 16:58

Sorry für die späte Antwort, aber ich hatte leider wenig Zeit, mich mit dem System zu beschäftigen. Der DP-Ausgang funktioniert nun, aber leider nur mit einer Auflösung von 2560x1440 statt der möglichen 3840x2160. Die volle Auflösung funktionierte auch unter Catalina. Weiterhin kommt es zu 2-3 spontanen Abstürzen die Woche.