

Razer Blade 15 2019 Base - Sofort Kernel Panic

Beitrag von „prayhe“ vom 19. Juni 2023, 21:27

Zumindest dieses Problem konnte ich mittlerweile beheben!

Es lag an folgenden Parametern:

- If your firmware supports MATs(2018+ firmwares):
 - EnableWriteUnprotector -> False
 - RebuildAppleMemoryMap -> True
 - SyncRuntimePermissions -> True
- For older firmwares:
 - EnableWriteUnprotector -> True
 - RebuildAppleMemoryMap -> False
 - SyncRuntimePermissions -> False

Hier musste ich tatsächlich die Werte von "For older firmwares" verwenden, obwohl das Modell von 2019 ist.

Bootet zwar immer noch nicht, aber ich denke jetzt komm ich erstmal selbst weiter 😊