

AirDrop Fix Hilfe

Beitrag von „griven“ vom 22. Juni 2023, 16:40

Was ist denn jetzt in dem Alienware genau für ein WLAN/BT Modul verbaut irgendwie werde ich da nicht ganz schlau draus. Wenn es das oben erwähnte Atheros Modul ist dürfte der Grund nämlich schon gefunden sein bei den Atheros Modulen geht zwar BT und WLAN aber Dienste wie Airdrop, Continuity, Handoff usw. sind damit nicht wirklich ans laufen zu bringen...