

# **AirDrop funktioniert nur mehr in eine Richtung**

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 27. Juni 2023, 02:27**

der bluetooth USB Port muss auf internal stehen... schätze es liegt daran. schick mal deine efi..

wie siehst im Hackintool unter usb aus?