

HP Elitebook 840 G6 - Interne Cam und Internes Mikro

Beitrag von „crouso“ vom 28. Juni 2023, 22:03

[Zitat von griven](#)

Bei meinem sitzt der im WLAN M.2 Port sollte bei Deinem doch auch klappen wenn es das gleiche Modell ist oder gibt es da Unterschiede [LovelsHackintosh](#) !?!

Welche WiFi Karte war bei deinem 840er 6G verbaut?
Die AX2xx oder die 9560er?

Bei mir ist die 9560er ab Werk verbaut und da steht in den Specs, dass die nur in CVNi M2 Ports funktioniert... Evtl. hatte ich wieder mal das "Glück" und hab ein "Sonntagsgerät" erwischt...