

# HP Elitebook 840 G6 - Interne Cam und Internes Mikro

Beitrag von „crouso“ vom 29. Juni 2023, 15:50

Hallo 🙄 @[LovelsHackintosh](#)

Danke für deine / eure Mühe ;->

Was meinst du mit Intel V?

Ich hab das 840er G6 Modell - per Werk war - gleich wie bei [griven](#) - die 9560NGW WiFi/BT Karte drinnen.

Genau gesagt hat das NB die PN: 8MD71EC#ABD

Ich hab eine BCM94360CS2 mit einem FlexiBand Key A/E Adapter "nachgerüstet" - im Hacktool ist nur BT gegangen, die WiFi Karte habe ich unter "Peripherals" nie gesehen. Hab dann ein Ubuntu gebootet und auch mit lspci konnte ich keine BCM finden... und im BIOS hat man keine Option für CVNi disable...?