

Installationsfehler

Beitrag von „Nio82“ vom 10. Juli 2023, 17:19

FireDDragon20

100% kann man es natürlich nie sagen, aber ja die Karte läuft im 2ten PCIe 2.0 x16 GPU Slot. Da der aber effektiv nur mit x4 statt x16 angebunden ist, wirst du nicht die volle Leistung der RX570 nutzen können. Und zu beachten gilt. Hast du in einem der beiden PCIe x1 Slots zwischen den beiden GPU Slots noch eine PCI Karte installiert, dann läuft der 2te GPU Slot sogar nur mit x2.

Kannst du hier nachlesen: <https://de.msi.com/Motherboard...HAWK-MAX-II/Specification>