

# **Nach Update auf 12.6.1 USB plötzlich sehr langsam**

**Beitrag von „chrisnative“ vom 12. Juli 2023, 06:40**

TB läuft auf beiden nicht mehr. Ich kann hier USB-Mapping via Hackintool nicht mehr betreiben. Nach dem Boot wird das einfach wieder überschrieben.