

# AirDrop funktioniert nur mehr in eine Richtung

Beitrag von „lukthemajor“ vom 12. Juli 2023, 15:01

[Zitat von Nightflyer](#)

Hast du USB richtig gemappt?

BT hattest du ja von der Intel Karte.

Für die Fenvi muss das USB Portmapping stimmen.

Ich hab leider keine Ahnung wie ich das richtig mache, hab es versucht mit USBToolBox und danach noch viel mehr USB Ports gehabt als davor (Seite 1).

[KungfuMarek](#) hat angeboten mir das zu überarbeiten wenn er aus dem Urlaub zurück ist.

Aber sollte Fenvi nicht eigentlich out of the Box funktionieren?