

# Anfrage zu HWC-Thread "Gigabyte Z690 Gaming X"

Beitrag von „grecedrummer“ vom 21. Juli 2023, 16:37

Man sollte IMMER an seinem System angeschlossene Paripherie das Mapping und SSDT patching machen, kommt zu 99% besser raus, statt von einem anderen User, der vielleicht noch X Einträge hat, die Du nicht benötigst, so wie bei mir TB, BCM WLAN ... Ist ab und zu so, als ob man vom Nachbar seine Schuhe anziehen muss um zu laufen, klappt ja nicht immer, weil Größe 48 mit 43 ein kleiner aber Feiner Unterschied hat 😊

Deshalb schreibe ich auch, bitte config.plist **SMBIOS** alles neu eintragen! Unter den KEXTEN brauchst du nichts machen, da bleibt alles unberührt! KEXET sind alle Juli 2023!

USB Mapping läuft zu 90% bei allen durch, jetzt auch im Dual SMBIOS Betrieb wieder...

SSDT, kann man die Dortania empfohlene nehmen, besser jedoch seine eigenen! Und ja klar, meine kannst Du auch nehmen