

Hackintosh P53 FHD (Intel AX200)

Beitrag von „chrferu“ vom 22. Juli 2023, 23:39

Hallo Hackintosh-Forum,

ich brauche Hilfe. Ich habe seit kurzem ein Lenovo TP P53 FHD. Ich konnte mit der EFI von:

[P52 Github](#) Ventura Installieren.

Es funktioniert alles bis auf Bluetooth, ich bekomme es einfach nicht zum laufen.

Ich habe mit Windows den EFI Order mit OCAuxiliaryTools den EFI Order geupdatet.

in den System-Informationen von OSX wird mir ein BCM_4350C2 Chipstaz angezeigt obwohl die Karte eine AX200 von Intel ist.

Ich habe alle Brcm*.kext rausgeworfen und trotzdem wird mir das Braodcom Modul angezeigt.

Hat jemand eine Anhnung was ich falsch mache?