

Hackintosh P53 FHD (Intel AX200)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. Juli 2023, 07:42

hallo [chrfuru](#) ,

der oclp -ist im grunde nur für echte macs gedacht, das heißt-falls es patches gibt, welche angewandt werden- dann eben nur die des rootpatches in der postinstall- bedeutet, du kannst beispielsweise "nicht wirklich" einen bootstick damit erstellen, bei dem "alles" funktioniert wie am echten mac. sei dir also bewußt, das dein hacky zwar mac ähnlich, -aber eben kein echter nativer mac ist. die patches greifen übrigens auch erst -nachdem- sie seitens des oclp ausgeführt worden sind- darin gleichen sich sogar real macs und hackys, das bedeutet z.b. das man zur install beim echten mac maus und keyboard per usb angeschlossen haben muß-wlan bluetooth gingen da erst nachdem alles fertig gewesen ist,war imho in einem video vom apfeltalk so.

warum sollte ein hersteller auf einer karte 2 unterschiedliche module verbauen "intel + broadcom" ? , das wäre vielleicht nett,-aber so weit denken die eigentlich nicht, da geht es mehr um die masse und da ist es ggf. günstiger für den ein kombimodul intel + intel zu nehmen, als intel + broadcom-welches ggf. auch zwei verschiedene chipsatztypen wären.

da du nicht aufgeben möchtest, welches nachvollziehbar ist- baue dir doch bitte eine minimal-efi-auf einem extra usbstick, auf der du dann aufbauen kannst, folge dem dortania laptopguide, stück für stück.

tools sind dir ja bereits bekannt, also die opencore auxiliary tools, der oclp/so der etwas findet-wie bereits erwähnt kommt wenn-erst zum schluß dran.

da dein laptopmodell unterschiedliche innereien haben kann, liste doch bitte diese auf und schreibe sie in deine signatur und/oder deine signatur, so kann dir wesentlich besser geholfen werden, als wenn du z.b. sagst das du einen porsche fährst und in eine vw-werkstatt kommst, welche eben auf vw-spezialisiert ist,- und mit dem porscheinnereien nix anfangen kann-soll es geben

- was übrigens sein kann, das weiß nur der fremdefiersteller, wäre das der name einfach gepatcht worden ist- also die anzeige deiner nic kosmetischer natur ist, ggf. liegt es auch am smbios, bei welchen das os davon ausgeht das die entsprechende hardware verbaut und nicht

aktiv ist....

- <https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/>

danke,

lg 😊