

# Hilfe: Monterey install / i5 8400 - Gigabyte Z370n

Beitrag von „apfel-baum“ vom 26. Juli 2023, 16:21

hallo [dark\\_sith](#),

das zweite bild von dir deutet auf etwas hin, stecke doch bitte den usb stick in einen anderen port, desweiteren gibt es -nach catalina ein usb-portlimit, der apfel limitiert diese also. das efis voneinander abweichen, ist u.a. deshalb möglich, da zum einen nicht immer wie beim apfel die gleiche hardware verbaut wird, sowie sich selbst auch die innereien vom bootloader verändern, d.h. die 0.8.5 efi kann booten-muß aber nicht. aktuell imho ist der oc-guide bei der version 0.9.1 angelangt-spricht, da sind änderungen sehr gut möglich und eben auch davon abhängig-wann der betreffende nutzer die efi erstellt hat. das dürfte bei clover, da mit oc-anteil nichtmal so anders sein.

lg 😊

edit-

als kostenlose tools gibt es insbesondere für opencore, die opencore auxiliary tools, die sind unter releases zu finden- <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

diese sind frei sowie unter allen drei os verfügbar win/linux/osx