

Hilfe: Monterey install / i5 8400 - Gigabyte Z370n

Beitrag von „dark_sith“ vom 26. Juli 2023, 17:21

@ [bananaskin](#)

vielen Dank für den Hinweis! Das war mir z. B. gar nicht bewusst, dass ich den USBPorts.kext auch anpassen muss. Und ja, der Kext stammt mit Sicherheit aus einer "fremden" Installation. Durch das Rumprobieren habe ich ggf. auch etwas "Chaos" verursacht.

Mit den Ratschlägen hier werde ich nachher einen komplett neuen Bootstick erstellen.

[apfel-baum](#)

Du hast vollkommen Recht mit den Boot-args: "igfxonln=1 igfxagdc=0". Die gehören da. nicht rein und sind ebenfalls Überbleibsel aus vorherigen Versuchen. Danke für die Info 😊