

Thunderbolt z170 Gaming Pro Carbon

Beitrag von „kenn00“ vom 5. August 2023, 02:25

hi [Tastenheld](#) ,

tut mir leid für die späte Antwort.

Das mit der Ridge hat nicht funktioniert, dachte wie gesagt, es würde am Mainboard liegen.

Habs am nächsten Tag für die Retoure vorbereitet und zurückgeschickt.

Allerdings habe ich mir eine ThunderboltEX 3 zugelegt, weil ich eben dachte, es würde an der Ridge liegen...

naja hab die ThunderboltEX 3 günstig bekommen, allerdings hat der Verkäufer vergessen die Kabel dazuzulegen, also musste ich mir dieses nachbestellen...

muss jetzt ungefähr 2 Wochen darauf warten, weil es internationaler Versand ist..

Ich habe aber eben auch die Vermutung, dass der Pin Stecker von meinem Mainboard kaputt ist...

werde es ja dann bald sehen ob alles funktioniert, falls nicht, stimmt was mit dem mainboard nicht... wobei ich das teil echt liebe...

Jedenfalls, danke für deine Antwort und Geduld, allerdings wirst du deinen Support vermutlich einstellen, da ich die Ridge zurückgeschickt habe...

LG