

# Thunderbolt z170 Gaming Pro Carbon

Beitrag von „Tastenheld“ vom 7. August 2023, 05:47

[kenn00](#)

Bitte keine Vollzitate! @usernamehier reicht völlig!

Nochmal : selbst wenn der Header nicht funktioniert kann man GPIO Power forcen.