

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „13XxM1CHA3lxX37“ vom 7. August 2023, 23:20

Hi, hat hier jemand Erfahrung mit dem updaten von Catalina (10.15.7) zu Monterey (>=12.4) oder kann mir weiterhelfen?

Lief die Zeit über perfekt, aber ich brauche die PS Beta (erfordert >=11.0) und Universal Control (erfordert >=12.4).

Rein mit OCauxiliary Tools updaten wird wohl nicht reichen, nehme ich an. Worauf sollte ich achten bzw. vergesse ich etwas?

Gelesen habe ich folgendes:

- AppleVTD aktivieren und OEM DMAR table dropen, DisableIOMapper deaktivieren. (ansonsten Probleme mit Wifi/BT)
- SmallTreeIntel82576 raus
- Evtl Probleme mit TRIM in Monterey
- Evtl Probleme mit oberen LAN Port
- Evtl Probleme durch "zu hohen" RAM Takt

Setup: 9900K, Vega 56, 32GB 3200 MHz DDR4, Fenvi und 970 EVO Plus 2TB als iMac17,1
OC 0.9.3

aktuelle Kexte (siehe auch angehängte EFI)

Lilu 1.6.6

WEG 1.6.5

USBInjectAll 0.8.0

NVMeFix 1.1.0

AppleALC 1.8.3

IntelMausi 1.0.6

SmallTreeIntel82576 1.3.0

VirtualSMC 1.3.2

SMCProcessor 1.3.2

SMCSuperiorIO 1.3.2

Für Hilfe würde ich mich erkenntlich zeigen