

# Zwei kleine Probleme

**Beitrag von „KMac“ vom 13. August 2023, 20:00**

[nobby](#) Die benötigten kexte im PlugIn-Ordner müssen separat geladen werden. Als Pfad dann angeben voodooos2.kext/contents/plugin/... (gewünschte kext).

Für das Soundproblem bräuchtest du die genaue Bezeichnung der Realtec, damit der entsprechende ALC-Pin genommen eerden kann...