

Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „Hardy777“ vom 18. August 2023, 21:00

Bootmenü geht nicht über f12. Liegt daran das ich damals Win10 über das Clover Bootmenü Windows installiert habe. Er hat mir keine bootbare Systempartition auf der Windows Festplatte erstellt. Muss mal schauen ob ich langfristig Windows neu Installiere. Aber das sollte erstmal nicht das Thema sein.

Das einschalten der SSDT's wird bezüglich der WLAN Problematik nichts bringen. Hab gefühlt 100. Neustarts mit sämtlichen Kombination durch. SSDT'S waren auch alle schonmal alle Aktiv.