

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „f10“ vom 22. August 2023, 14:19

[Zitat von StevePeter](#)

Hab schon alles aktualisiert.

Fast ;)

die max kernel Version musst du schonmal updaten, Soma Sonoma hat 23.XX.XX , die steht noch auf 22. (Ventura).

Bei BlueToolFixup fehlt der Haken bei Enabled (oder war das testweise?) und es gibt ne neuere Version (2.6.9) du hast 2.6.3

Und ganz wichtig ab Ventura 13.3 muss der Haken bei Kernel->DisableIOMapperMapping gesetzt werden.

Versuch das zunächst mal. Weitergehend bin ich mir aber nicht sicher, ob du nicht die BrcmPatchRAM3.kext&BrcmFirmwareData.kext auch brauchst, da in deinen DeviceProperties die intel Karte ja als BCM4360 ausgewiesen wird. Ich habe die beiden kexte jedenfalls "immer schon" drin und aktiv.

Ich teste Sonoma beta (23A5312d) auch seit gestern und Bluetooth läuft nach einigem rumprobieren jetzt auch, allerdings nur nachdem ich einmal in Win11 gebootet hatte und dann einen Neustart zurück in MacOS..ka was da jetzt genau der Grund war.

EDIT: WLAN läuft auch, ich Dussel hatte zunächst bei DisableIOMapperMapping selbst vergessen den Haken nach einem 'Test' wieder reinzunehmen..