

# **NUC6i3SYK OC Monterey HDMI AUDIO, möglich?**

**Beitrag von „Eifeldragon“ vom 23. August 2023, 20:21**

Damit bootet die Kiste nicht einmal "reboot"

die layout ID für Sound scheint mir auch seltsam 00001B19

wäre ja auch zu schön gewesen wenn man einfach ne andere EFI nimmt