

MACOS 14 SONOMA BETA

Beitrag von „Nightflyer“ vom 25. August 2023, 14:41

Um die BCM94360CD zum laufen zu bekommen war bei dieses nötig:

Sollte auch bei den FENVI`s klappen

AirPortBrcmNIC.kext


AMFIPass.kext

IO80211FamilyLegacy.kext


IOSkywalkFamily.kext

[kexts.zip](#)


Kernel - ADD




Kernel - BLOCK



NVRAM - ADD



NVRAM - DELETE



Anschliessend speichern, neustarten und NVRAM reset

Danach den OpenCore Legacy Patcher ausführen.

Hoffe ich hab nichts vergessen.

good luck

Kann gerne an einen passenderen Ort verschoben werden