

Erledigt

thunderbolt mit dem asrock z170 extreme 4

Beitrag von „markoni14“ vom 26. August 2023, 16:25

Habt ihr vielleicht infos was man genau in Bios einstellen muss um die Gigabyte Thunderbolt karte 2.0 das sie in mac erkannt wird ich sehe oft das leute das no security wählen diese option hab ich nicht im bios auf dem z170 extreme 4

danke nochmals