

# EFI für Gigabyte Aorus Gaming 7 & Threadripper 1950x X399

Beitrag von „the\_ace“ vom 27. August 2023, 02:39

Nein, noch ist alles im Rahmen. Der Vorbesitzer meinte zwar, dass er das Bios aktualisiert hatte, aber es war bis gestern noch auf F2, also der allerersten Version.

Hatte mich daher mal eine Version weiter gewagt um zu schauen, ob das etwas am Verhalten ändert. Es ist also jetzt bei F3J, somit sind noch alle Optionen offen. Geändert hat es nichts, aber ausser Windows bootet es Clover, OC und Linux scheinbar problemlos per UEFI. Dass Windows jetzt legacy booting verlangt stört mich weniger, hatte der Vorbesitzer auch auf Nachfrage bestätigt. War wohl schon immer etwas problematisch.

Ich könnte also durchaus mal mit einem EFI-Paket herumprobieren. Bei OC komme ich mit den entsprechenden Tools irgendwie nicht klar; gefühlt finde ich mich nicht so zurecht wie im Clover konfigurator und ich hab auch nicht recht den plan wie und wo man da eine Seriennummer eingibt oder den Maschinentyp eingibt.

Bearbeitet man die config.plist bei OC evtl besser händisch oder gibt es einen guten editor wie damals den clover configurator wo es so nette Masken für die Abschnitte in der config gibt? Den OC-Configurator hab ich mal vor einem Jahr getestet, gefühlt kam der aber gar nicht mit dem Format meiner OC.plists zurecht.

Bin da leider ein klein wenig ratlos.