

Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „Hardy777“ vom 27. August 2023, 09:54

[Arkturus](#)

es geht ja um folgende Kexte:

-BlueToolFixup.kext

-BrcmBluetoothInjektor.kext

-BrcmFirmwareData.kext

-BrcmPatchRam3.kext

Habe mit allen 4 schon in meinem Kext Ordner gehabt aber dennoch funktioniert BT nicht. Habe mir natürlich die neusten und die vorletzte Version mir entsprechend auch besorgt und getestet.

Gibt es ein bestimmtes vorgehen um die Kexte einzubinden? Im Moment kopiere ich sie mir in den Kext Ordner dabei werden sie ja automatisch in der Kernel Liste aufgenommen insofern die Entsprechende config.plist geöffnet ist.

Bei der von dir Vorgeschlagenen EFI sind alle 4 Kexte im entsprechendem Ordner vorhanden aber in der Kernel Liste tauchen nur BlueToolFixup und BrcmBluetoothInjektor auf.