

Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „max.b1963“ vom 31. August 2023, 10:28

[Arkturus](#)

Danke für die Mühe.

Die 43b1 sollte man in der SSDT auf 43ba oder 43a0 ändern. Einen Versuch ist es wert.

Der Treiber wird geladen, sobald die Karte vermeintlich erkannt wurde (Spoof).