

# Acer Aspire E5-771G-36-SL Monterey 12.6.8

Beitrag von „Triso01“ vom 1. September 2023, 17:50

Moin, ich habe es jetzt mit Monterey versucht dabei kommt dieser Fehler auf meinem Acer.

Technische Daten:

i3 4005U (Intel HD4000)

Nvidia Geforce 820M

4GB Ram

In der jetzigen EFI ist es ein MacMini 7.1.

Ein paar Bilder aus dem Bios und die EFI: