

MACOS 14 SONOMA BETA

Beitrag von „Wolle62“ vom 3. September 2023, 10:02

Ich wollte die fette RX590 gegen eine schlanke RX460 ersetzen, da ich ja kein Gamer bin.

leider habe ich damit einen Blackscreen?!

Unter Ventura läuft die RX460 OOB ??

Wurden da Treiber entfernt?

Muss ich noch was zusätzlich in die config eintragen?