

# Notebook stürzt im Energiesparmodus ab

Beitrag von „grecedrummer“ vom 4. September 2023, 20:12

Habe mal ein Auge auf deine EFI geworfen, also *Bunt und exotisch* ist das Eine, das Andere ist, dass du massige Kexte hast die wie auf den Rummelplatz platziert waren, in der Hoffnung dass diese auch greifen! Ausserdem ist die config.plist defekt zumindest die im Ordner EFI. Die separierte ist 0.9.4.

Du hast die intel WiFi nicht ersetzt. Wenn hier der USB2 Port nicht auf intern gesetzt wird für den BT, kommen absurde Fehlermeldungen. Oder wenn falsche Kexte den NVME Controller ansprechen, kommen auch saftige Fehlermeldungen immer nach sleep...

Ich gebe dir pspäter eine neue und probier mal aus. Du musst die AirportItlwm.kext manuell in den KEXT Ordner rein geben da diese allein schon 16MB ist.

Probier mal aus, ich benutze die Nightly OpenCore-0.9.5-RELEASE