

Touchpad, WLAN und NVMe Karte funktionieren nicht [Acer Swift 3 SF314-59, Tiger-Lake leider]

Beitrag von „iamshinigami“ vom 6. September 2023, 20:40

[Zitat von greecedrummer](#)

natürlich kann man jede intel iGPU zum laufen überreden (naja zumindest fasste jede), aber eben mit VGA Kompatibilität was mit 4 - 7 MB zu Folge haben wird und das Arbeit unmöglich macht. Der Installer hat ja keine komplexe Oberfläche, somit sieht es aus als ob man etwas geschafft hätte, dann aber im normalbetrieb so zum stottern gerät, dass man erschöpft aufgibt. Ausser man hat DOS Games geliebt, denn so wird die Auflösung aussehen 😊

Ich hatte auf dem Laptop schon einmal Big Sur installiert, danach aber wieder runtergenommen weil ich wieder Platz brauchte. Es hakt momentan nur an den Treibern fürs Trackpad und das WLAN, obwohl ich fürs Wlan schon einen gefunden hab.