

iPhone 12 Pro Apple Logo Loop, Error 4013

Beitrag von „Nio82“ vom 6. September 2023, 22:55

Nun das dies mit Steve Jobs iPhone" ein Insider zwischen dir & einem Kumpel ist, kann natürlich keiner wissen. Da hättest schon drauf hinweisen müssen. Aber trotzdem macht das auch keinen Sinn wenn dein Freund das über sein iPhone 6s sagt, Jobs is ja schon 2011 gestorben & das 6s kam 2015 auf den Markt. Aber das ist sicher der Witz drann nicht war?

Nun ja wenn du jetzt das Display beschädigt hast is natürlich blöde. Das kostet nochmal 70,-€ extra. Aber du könntest für ein 12 pro deutlich mehr als 400,-€ bekommen. Denk eher in Richtung 600,-€. Kommt aber natürlich immer auf den Zustand & das Zubehör mit an. Aber selbst 400,-€ ist noch gut, wenn du dafür 150,-€ an Reparatur rein gesteckt hast. Dann machst 350,-€. Aber wiederum, ich weiß ja auch nicht wie dein monatlicher Verdienst aussieht.

Ich habe gerade die Ersatzteile die ich noch für iPhone 8 zu liegen hatte verkauft. Einer der mich aus Interesse angeschrieben hat, mit dem hab ich mich bissel unterhalten. Und er meinte, wenn er 8er ankauft, Repariert & weiter verkauft, dann macht er 10,-/15,-€ Gewinn! Hab ich ihm klar gesagt, für die 3 Taler würde ich das nicht machen. Da sind 300,-/400,-€ Gewinn nach Reparatur schon eine andere Hausnummer!

Klar im Apple Store lassen die nur kurz Software drüber laufen & wenn da nix raus kommt, können die auch nicht weiter helfen. Aber wie gesagt, ist sicher nicht die Face ID, zumal die ja im Kameramodul sitzt & nicht am Ohrhörer Flexkabel. Da ist nur ein Sensor mit dranne der auch bei Gesichtserkennung genutzt wir. Bei solchen Fehlern/Defekten ist es meistens ein Schaden am Board!

Arbeitskohlegin von mir wollte es auch nicht glauben. Ihr ist ihr iPhone 13 runter gefallen & seit dem funktioniert der Ohrhörer nicht mehr. Denk jeder, dann ist der Ohrhörer kaputt. Aber nein, in 90% der Fälle ist es dann Schaden an der Platine. Bei den 7er & 8ern war das ganz schlimm, da war das schon fasst normal das nach Sturz Audio, oder WiFi, oder Mobilfunk IC am Board neu verlötet werden mussten. Weil die vom Werk aus so schlecht verlötet waren, das die Lötkontakte sehr schnell brachen.

Wegen einer Werkstatt, Mmmh Hamburg ist doch recht groß, da müsste sich was finden lassen. Google doch einfach mal "Smartphone Werkstatt Hamburg" "Handy Reparatur

Hamburg" oder was ähnliches. In Berlin gibt es gefühlt an jeder 2. Straßenecke eine Smartphone Werkstatt.