

Umsetzung prüfen

## HDMI Ausgang funktioniert leider nicht

Beitrag von „hackintosh\_144532“ vom 8. September 2023, 21:28

Ich habe einen Lenovo Laptop (Ideapad 3) mit MacOS Ventura, Wlan, Bluetooth sowie den Ton habe ich bereits gefixt aber mit dem HDMI Port komme ich nicht weiter. Mein Prozessor ist der Intel Core i51035G1 aus der Ice Lake Generation. Im Anhang würde ich noch meine config.plist hochladen und hoffe dass mir jemand helfen kann. LG Tim