

Gigabyte Z590 Vison D - OC 0.95 Sonoma auf SSD nicht möglich - Dein Mac benötigt Firmwareupdate um auf Volume zu installieren

Beitrag von „osxlover“ vom 5. Oktober 2023, 18:41

Der Ansatz dachte ich eben ist die Lösung. Nachgeschaut nichts drin. Habe ApfsDriverLoader.efi rein gepackt. Macht keine sinn vermutlich. Dortania schreibt:

APFS

By default, OpenCore only loads APFS drivers from macOS Big Sur and newer. If you are booting macOS Catalina or earlier, you may need to set a new minimum version/date. Not setting this can result in OpenCore not finding your macOS partition!

macOS Sierra and earlier use HFS instead of APFS. You can skip this section if booting older versions of macOS.

Ich teste mal den Bootstick damit. Dankeschön