

# Mac Pro 5.1 mit Radeon RX 580 8 GB von AMD

**Beitrag von „MacPeet“ vom 13. Oktober 2023, 09:38**

Nach Erstinstall vom OCLP und Reboot muss er ja nur einmal in den Apple-Bootscreen, welchen er nicht bekommt, um dort die OCLP-EFI als Startvolume zu wählen.

Ich denke, dass der MacPro den Bootscreen lädt, halt nur nicht anzeigen kann, mit dieser Grafik, so meine Erfahrungen vom meinem MacPro.

Ich würde diesen Schritt einfach mal mit mehreren Versuchen im Blindflug testen, also nach Reboot gedrückte Alt-Taste für einige Sekunden, noch einige Sekunden warten, dass der Bootscreen geladen wird, auch wenn man ihn in diesem Fall nicht sieht.

Dann mit 1 x Pfeiltaste rechts + Enter anfangen. Wenns nicht klappt, ausschalten und nochmal, dann mit 2 x Pfeiltaste + Enter, usw. oder ggf. auch links rum.

Wenn die EFI einmal getroffen wird, dann ist die Sache ja dauerhaft erledigt.

Ein Versuch kann nicht schaden.