

Mac Pro 5.1 mit Radeon RX 580 8 GB von AMD

Beitrag von „The_C“ vom 13. Oktober 2023, 15:01

Interessant da tut sich überhaupt nix wenn ich die Alt Taste ca. 1 min halte und dan mit der Pfeiltaste mach rechts klicke und dann mir Enter bestätige hab auch alle Richtungen versucht nix 0,00 kein boot Vorgang.

Auf dem Stick ist das Monterey installiert mit dem OpenCore-Patcher.app v1.0.1

Aber wenn ich das auch per Systemeinstellungen Startvolumen auswählen möchte sehe ich den Stick nicht ist das normal?

Irgendwie ist das bei mir wie Verhext keine Ahnung was da los ist.

Auch ein ganz normaler Neustart funktioniert bei mir nicht.