

Mac Pro 5.1 mit Radeon RX 580 8 GB von AMD

Beitrag von „sihl32a“ vom 15. Oktober 2023, 11:07

Hallo [The_C](#)

Schade das es bei Dir nicht geklappt hat.

Aber sehe doch das positive, dein Stick mit OCLP scheint zu funktionieren 😊.

Nun würde ich nochmals den Weg versuchen den [Nio82](#) vorgeschlagen hat.

Installiere den OCLP doch direkt auf deine System HD und nicht auf den Bootstick.

Dann sollte eigentlich der OpenCore Bootscreen bei Dir erscheinen.

Ich bin aber nicht sicher ob Du das schon versucht hast.

Danach kannst Du das Update von deinem Stick starten ?

[Zitat von Nio82](#)

[The_C](#)

Starte den OpenCore Legacy Patcher noch mal & gehe unten auf Settings dann den Tab Advanced. Dort überprüfst du ob der Hacken bei "AMD GOP injection" gesetzt ist. Wenn nicht dann setze den Hacken, geh zurück aufs OCLP Hauptfenster & dort gehst du dann nochmal auf "Build and install OpenCore" & dann das gewünschte Ziel Laufwerk auswählen. Die EFI Partition vom USB Stick oder wie ich es sagte, die EFI Partition von der System SSD. Ist das erledigt, Mac neu starten & testen.

LG Roli