

Erledigt

Geht der Turbo richtig?

Beitrag von „TuRock“ vom 26. August 2013, 00:14

Mach mal im Bios EIST auf disabled !

Deine CPU sollte doch Turbo max. bis 3,7 Ghz Takten !