

- Gelöst - Neuinstallation Ventura auf Wortmann Terra 1460 bricht beim Logo ab

Beitrag von „speedcox“ vom 16. Oktober 2023, 00:26

Hallo,

ich bin Neuling und wollte mich mit der Neu-Installation des o.g. Laptops probieren.

Die Hardware ist wie folgt:

- CPU Intel i5-7Y54
- RAM 8GB - 1TB SSD NVMe SATA
- Chipsatz Kaby Lake - Y
- iGPU Intel HD 615
- Mainboard EA X35
- Sound Realtek ALC 269
- Ethernet : keins
- W-Lan Intel Wireless AC8260 mit Bluetooth
- ELANTEC PS/2 Trackpad/Mouse

Ich habe hier mit Opencore 0.95 den USB Stick an mein Laptop angepasst und versucht dieses zu installieren. Leider ohne Erfolg! Er bleibt bei dem Apple Logo nach ca. 1-2 % hängen.

Die USB Ports habe ich mit der USBToolBox ausgelesen und mir eine Kext erstellt.

Ich hefte die Dateien und das Protokoll anbei.

UPDATE: 16-10-2023

Nachdem ich die Config.plist komplett neu gemacht habe und dann noch secure boot auf Disabled gesetzt habe scheint die Installation zu laufen..... bin gerade bei!

So läuft soweit einwandfrei. War wohl eine defekte config !

Anbei meine funktionierende config, falls die jemand braucht!

Gruß