

Neue NVME eingebaut - Steht beim Booten

Beitrag von „al6042“ vom 4. November 2023, 17:40

Und dabei auch nicht vergessen, dass diese Tools den Inhalt der EFI-Partition beim Klonen nicht mitnehmen...

Somit muss dieser Vorgang manuell durchgeführt werden, damit beim Ändern der Bootplatte im BIOS auch die neue EFI zum Starten von macOS zum Einsatz kommen kann.