

# ssdtPRGen.sh Coffee\_lake

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 6. November 2023, 17:36**

Du hast die beiden Kexte eingebunden in der EFI die du teilst. Die können der Fehler sein da wenn die Falsch sind massiv auf die CPU eingreifen wird.

Weglassen sollst du die nicht neu erstellen als erster Schritt.