

Dropouts beim Einsatz von KVM-Switch ab Mac OS Sonoma

Beitrag von „ozw00d“ vom 11. November 2023, 13:22

[bluebyte](#) du erinnerst dich die tage an mein problem mit Openaconopy und dem Login Screen?

ich schätze wird auch hier ein BIOS Seitiges Problem sein:

Du schriebst:

.. funktioniert tadellos.. am Mac und am PC.

Allerdings nicht am Hacky.

Überprüfe mal ob da der mode für die anzeige des Bootup Screens angepasst werden kann.

Ich hatte exakt das selbe problem mit dem internem KVM Switch meines Monitors abgesehen von der Auflösung.

Seit ich das im BIOS umgestellt hatte, gibt es keine kurzzeitigen aussetzer mehr und die Auflösung ist auch 1A.

Leider muss ich gestehen das die Dokumentation seitens der Mainboardhersteller bzwzüglich der einzelnen Optionen / Funktionen der jeweiligen settings extrem mager ausfallen.

Wirklich greifbare und nachvollziehbare Informationen findest du nirgends.