

Brauche Hilfe bei Erstellung einer OC EFI für AMD Ryzen 9 3900X mit MSI x740 Gaming PRO MAX und Radeon RX 5700

Beitrag von „Valentin“ vom 11. November 2023, 22:04

Hey Nio,

vielen Dank für das Video, das hat mir viel geholfen.

Ich bin jetzt dazu noch einmal die Ryzen and Threadripper genau durchgegangen und hab auch noch einige Fehler korrigiert. OpenCore und alle Kext habe ich auch upgedatet ist die Config jetzt Fehler frei.

Leider haut die Installation noch immer nicht hin und ich bekomme folgendes Fehlerprotokoll.

Sie bricht bei ca. 1/10 des Ladebalkens ab und der Bildschirm verliert das Signal.

Könnt ihr damit irgendwas anfangen?