

Probleme nach Update auf Sonoma - Intel UHD 630 nur 7 MB Grafikspeicher verfügbar

Beitrag von „JN25“ vom 17. November 2023, 13:23

Hallo zusammen,

ich habe jetzt mal wieder meinen Hackintosh angefasst und wollte diesen von Monterey auf Sonoma updaten bzw. neu installieren. Das hat so weit auch ganz gut geklappt. Ich habe die neue EFI anhand meiner alten erstellt.

Wenn ich jetzt nun in Sonoma drin bin, habe ich das Problem, dass ich mit meinem Broadcom bcm94360cs2 kein WLAN nutzen kann. Im Systembericht steht auch nur etwas von Softwareversionen. Es wird also keine passende Hardware erkannt. Unabhängig vom WLAN ist mir aber auch aufgefallen, dass beim Laden von macOS (also nach der Bootauswahl von OpenCore) sehr viele "failures" angezeigt werden. Da ich im Hackintosh-Bereich nur sehr oberflächliches Wissen habe, würde ich mich freuen, wenn sich jemand die EFI mal anschauen kann, der etwas mehr Ahnung hat als ich 😞

Vielen Dank schon mal im Voraus!

Beste Grüße

Janek