

IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „bluebyte“ vom 20. November 2023, 13:55

[MacGrummel](#) Es ist erstaunlich, das wir mit diesen Bordas noch so weit kommen.

Das Onboard-LAN beim GA-Z77 funktioniert immer noch so wie am ersten Tag mit Mavericks.

Das kann man von neuen Boards, wie meinem GA-Z490, nicht behaupten.

Natürlich habe ich so einige Sachen mit Patches zurechtgerückt. Das habe ich hier vorhin einem Nutzer auch verständlich gemacht.

Die Patches haben sich seit der Installation von Big Sur, Monterey, Ventura und Sonoma eben so mit der Zeit entwickelt.

Den OCLP brauchte ich für die Nvidia und die Fenvi T919.

Ein großer Dank an dich an dieser Stelle für die tolle Anleitung für den BROADCOM-WLAN-PATCH 😊

Wollte vorhin noch auf einem anderen Volume "High Sierra" installieren.

Im FDP vom Installer sah ich dann das altbekannte Volume "Update".

Oh Schreck, da war doch mal was 😨

[Was ist hier los? Der Versuch, in macOS High Sierra zu booten, wirft alles durcheinander...](#)