

Kein MacOS Start nach neuer Daten-SSD (nicht: Boot-SSD)

Beitrag von „griven“ vom 29. November 2023, 17:07

Ja der Rechner kann den Kernel nicht starten/entpacken (früher als AptioFix Problem bekannt)...

Du hast reichlich am PCI Bus gebastelt (Grafik raus, Grafik rein, eine NVME raus, andere rein und nochmal getauscht) das alles kann durchaus Einfluss darauf haben. Du schreibst das der Rechner nach dem Einbau der neuen NVME nicht mehr startet und auch nach Rückbau auf die vorherige nicht mehr. Was ich an der Stelle als erstes mal machen würde wäre ein CMOS Reset (wie steht im Handbuch zum Mainboard) inkl. anschließender Neueinstellung des Bios. Anschließend ggf. auch noch ein NVRAM Reset. Warum? Weil das die Firmware dazu zwingt die verbaute Hardware neu zu initialisieren/zu erkennen und eventuelle Reste von vorher verbautem auf die Weise gelöscht werden. Probier das auf alle Fälle mal aus...