

Mac Pro (early 2009), 5.1 Radeon RX580 (Mojave) ohne Bootmenü auf Monterey Patchen, geht das?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. November 2023, 23:30

hallo [hesi](#) ,

als erstes würde ich beim oclp selbst gucken, ob und in wie weit dein mac modell unterstützt wird-im anschluß weißt du inwiefern dein vorhaben möglich oder gescheitert ist-> wenn diese frage geklärt ist, geht es ggf. weiter.

- das ohne bootmenüanzeige? - wäre dann ein schalter im oclp bzw. dessen efi

lg 😊