

# Bootzeit nach Update von BigSur auf Monterey ca. 2-3 Minuten

Beitrag von „Stepping\_Steve“ vom 4. Dezember 2023, 12:38

[griven](#) : hier das Disk Util Ergebnis:

disk9 ist das Time-Machine Backup (eine Samsung T7 portable SSD) - hier bleibt der Bootvorgang für 1:30 hängen.

Die habe ich jetzt mal nicht angeschlossen, Bootvorgang deutlich schneller (Zeit muss ich noch stoppen).

Anbei noch die Konfiguration vom Festplattendienstprogramm.

Ja, ich habe viele Samsung-Platten (liegt daran, dass ich da mal gearbeitet habe und die Platten für die Hälfte bekam).

Scheinbar ist die Verbindung Samsung/Apple nicht gerade optimal.

Die eine Platte EVO 860 1TB wird auch nur erkannt beim Kaltstart, nach einem Neustart (egal aus Windows oder Mac) ist sie nicht da. Aber damit konnte ich bisher leben.

Soll ich nochmal ohne TRIM starten oder einfach die portable Platte beim Start nicht mit anschließen?

Update: ohne portable SSD gestartet, bis zum Anmeldebildschirm dauert es 3:30 Minuten, System bleibt ca. 2 Minuten bei dem Status hängen (siehe jpg.).