

Bootzeit nach Update von BigSur auf Monterey ca. 2-3 Minuten

Beitrag von „bluebyte“ vom 4. Dezember 2023, 14:36

Damit wir hier nicht aneinander vorbeireden.

In deinem System steckt keine Samsung 860 EVO. Zumindest sehe ich da keine.

Du hast eine Samsung 860 QVO. Das ist zu einer EVO oder PRO ein himmelweiter Unterschied.

Die Samsung 860 QVO mit QLC sind nicht gerade die Schnellsten.