

Mac Pro 5.1 Ventura/Sonoma AMD Radeon Pro W5700 8 GB

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 6. Dezember 2023, 15:14

[Zitat von MacPeet](#)

Der Ansatz dieses Problems wurde hier bereits in Post#4 und #6 genannt.

Eine W5700 ist eine Navi 10 RDNA 1.0 keine Navi 21-23 RDNA 2.0, von daher bringt der Kext genau nichts bei einer Navi 10.

Was natürlich etwas bringen wird, wenn er wartet auf einen OCLP Patch der die Navi GPUs für macOS 13 und 14 aktiviert.

Sollte er es mit einem originalen MacPro5,1 das ganze versuchen.